

Nr. 6530 / 07.12.2025

**Către: Administrația Națională Apele Române**

Spre știință: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR - SERVICIUL CORP CONTROL, INTEGRITATE SI ANTICORUPȚIE

Subscrisa EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A., cu sediul in Comuna Blejoi, sat Blejoi, str. Republicii, nr.23 județul PRAHOVA, cod fiscal RO18856244, telefon 0244-512600, reprezentată legal prin Chitescu Bogdan-Stefan în calitate de DIRECTOR GENERAL, avand in vedere **adresa subscrisei societati nr. 6525/05.12.2025**, prin prezenta va transmitem completari, dupa cum urmeaza:

In data de 29 octombrie 2025 la ora 15:36 prin intermediul e-mail-ului [dispecerat@eszph.ro](mailto:dispecerat@eszph.ro) am receptionat o adresa (nr. DTME-ELCP-18262/29.10.2025) de la dna. ADAM DOINA ROXANA - Sef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița-Administratia Nationala Apele Romane prin care ni se aducea la cunostinta ca cele doua goliri de fund, care echipeaza barajul Paltinu, sunt blocate, asigurarea volumelor de apa pentru alimentarea cu apă (principala funcție a acumulării) se poate realiza doar prin CHE Paltinu, existand riscul cresterii turbiditatii apei evacuate din acumulare si se vor aplica măsurile prevăzute in Convenția de exploatare nr. 22773/27.11.2017, cap II.2 Funcționarea in condiții speciale, iar la final ni se aducea la cunostinta **ca in cadrul sedintei din 22 octombrie 2025 au participat 2 angajati ai societatii, dl. Chesca Marius si dl. Ban Mihnea. Fata de amploarea operatiunii de golire a barajului care implica direct alimentarea cu apa a judetului Prahova si Dambovita, apreciem faptul ca era necesar ca societatii sa i se acorde posibilitatea sa imputerniceasca in mod expres si nominal persoane care sa detina calitatea si capacitatea si astfel sa se valideze prezenta lor la lucrarile sedintei.**

Subscrisa societate nu a fost invitata pe cale oficiala la intalnirea din data de 22 Octombrie 2025 cu privire la situația barajului de acumulare Paltinu / deblocare GF 2 si nici nu si-a asumat vreo concluzie in acest sens. Anexam prezentei, comunicările facute de dl. Chesca Marius - Sef Sistem Hidrotehnic Voila. In data

de 22.10.2025 o persoana angajata din cadrul S.G.A. Prahova - A.B.A. Buzau - Ialomita - Administratia Nationala Apele Romane a luat legatura telefonic cu dl. Chesca Marius pentru a il invita la o sedinta operativa la Barajul Paltinu cu participanti atat din cadrul Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cat si din cadrul Administratiei Nationale Apele Romane.

Convenția de exploatare nr. 22773/27.11.2017 este completata si totodata guvernata de Regulamentul de Exploatare "Priza Brebu si Bazin de Apa Curata Lunca Mare" nr. 5038/25.10.2021 intrucat este aprobat de Administratia Nationala Apele Romane, iar posibilitatea de a modifica regimul de functionare al B.A.C. Lunca Mare in caz de viituri specificat in acesta, in conformitate cu realitatea din teren, nu exista, si Administratia Nationala Apele Romane aproba lunar Programul de exploatare a lacului Paltinu astfel cum reiese din pagina 12 a Convenției de exploatare nr. 22773/27.11.2017:

*"Se va tine seama de Programul lunar de exploatare a lacului Paltinu, aprobat de ANAR."*

Programul de exploatare al lacurilor este aprobat de Administratia Nationala Apele Romane astfel cum reiese din pagina 13 a Convenției de exploatare nr. 22773/27.11.2017.

*"Se va tine seama si de Programul de exploatare a lacurilor aprobat de ANAR."*

In Regulamentul de Exploatare "Priza Brebu si Bazin de Apa Curata Lunca Mare" nr. 5038/25.10.2021 La pagina 12 c) Mod de evidenta si transmitere a datelor la nivel superior de analiza: „Se completeaza Registrul de exploatare cu date despre : nivel, debite exfiltrate, observatii vizuale, manevre, evenimente deosebite se specifica:

*„Se intocmeste anual un Program privind urmarirea comportarii constructiilor in care sunt trecute: actiuni si operatii, frecventa urmaririi/termene, executant, persoana care raspunde.*

*La sfarsitul anului se intocmeste Raportul de sinteza UCC cu date despre obiectiv, starea echipamentelor hidromecanice, supravegherea comportarii constructiei, precum si efectuarea lucrarilor si interventiilor conform programului de gospodarire. ”*

Reiteram si continutul Adresei nr.5452/27.10.2025 prin care societatea a solicitat Administratiei Nationale Apele Romane informatii cu privire la stadiul implementarii investitiei „Reabilitarea Bazinului de apa curata si a lucrarilor anexe pe raul Doftana, judetul Prahova" si „Reabilitare Baraj de priza Valenii de Munte si constructii anexe, judetul Prahova" si a readus la cunostinta

Administratiei Nationale Apele Romane starea B.A.C. Lunca Mare, respectiv nefunctionalitatea conductei:

*- „Avand in vedere importanta deosebita a obiectivelor „Bazin de apa curata (B.A.C.) Lunca Mare....in alimentarea cu apa potabila si industrială a judetului Prahova, B.A.C. Lunca Mare avand rolul de a asigura independenta in functionare a Statiei de tratare a apei Voila in situatii de viituri pe raul Doftana (turbiditate ridicata a apei din rau) si in cazul poluarilor accidentale ale cursului de apa, fara intreruperea livrării apei catre consumatori sau diminuarea calitatii acesteia.... va rugam sa ne comunicati stadiul de implementare, cu specificarea datei aproximative la care vor demara lucrarile de executie a investitiilor mentionate in referinta si durata de executie prevazuta in caietul de sarcini. Subliniem ca:*

*► accelerarea starii de uzura a aductiunii de apa B.A.C. Lunca Mare - MHC Baraj Voila, numeroasele avarii aparute in perioada mai - august 2024 - avarii ce au afectat major atat proprietati private (zona locuinta Tecu), cat si proprietati din patrimoniul judetului Prahova (acostament si parte carosabila DJ102I) - si costul ridicat al lucrarilor de readucere a terenului la starea initiala dupa remedierea avariilor au impus ca in luna august 2024 conducta de apa sa se goleasca, aceasta in prezent nefiind functionala.”*

La sedinta Comitetului Judetean de Situatii de Urgenta Prahova din data de 06 Noiembrie 2025 nu am fost invitati. In cadrul acestei sedinte s-a adoptat Hotararea nr.9, hotarare care nu a fost niciodata comunicata societatii, de care am luat la cunostinta ulterior evenimentelor din data de 28 Noiembrie 2025.

Mai mentionam ca nu am fost invitati la nicio sedinta la nivel local, precum nici central de catre vreo institutie pentru a ne exprima punctul de vedere cu privire la scaderea nivelului de apa din baraj.

Incepand cu data de 28.11.2025, calitatea apei brute furnizate de Administratia Nationala Apele Romane depasea valorile admise pentru indicatorii microbiologici (bacteriile coliforme - Raport incercare 1644/28.11.2025) in vederea potabilizării, iar turbiditatea inregistra valori foarte ridicate (7700 NTU al apei brute la intrarea in statie - Raport incercare 1643/28.11.2025) care facea imposibila tratarea apei. Tehnologia de tratare nu putea sa asigure livrarea de apa in cerinte legale si contractuale la acesti parametri. In acest context incepand cu ora 15:30 s-au efectuat manevre de inchidere a statiei. In continuare mentionam ca, conform rapoartelor de incercare, turbiditatea a

crescut permanent la intrarea in statie. Faptul ca prin adresa DTME-ELCP-18262/29.10.2025 am fost anuntati ca turbiditatea va creste este irelevant intrucat Administratia Nationala Apele Romane nu si-a indeplinit obligatiile conform contractului operare de a reabilita B.A.C. Lunca Mare, iar societatea nu avea nicio posibilitate sa foloseasca aceasta amenajare hidrotehnica. Mai mult decat atat valorile inregistrate la apa bruta la iesire Baraj Paltinu inregistrau o turbiditate extrema in cuantum de 226700 UNT( Raport incercare nr.1652/29.11.2025). Depunem rapoartele de incercare.

Conform Convenției de exploatare nr. 22773/27.11.2017 la paginile 12-13, precum si in Regulamentul de Exploatare “Priza Brebu si Bazin de Apa Curata Lunca Mare” nr. 5038/25.10.2021 la pagina 24-25 turbiditatea la valoarea de 50 NTU este stabilita ca si valoare maxima admisa pentru alimentare B.A.C. Lunca Mare.


Mai mult, tuturor operatorilor de apa cu care EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. are contract de furnizare apa li s-a transmis in anul 2024, adresa nr. 1969/22.04.2024 prin care au fost anuntati despre obligatia de a avea rezervoare de inmagazinare a unei rezerve de apa care sa asigure alimentarea utilizatorilor prin reseaua proprie de distributie. Conform normativelor in vigoare, NP 133/2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor - cap. 8.2.1. punctul (2) este specificat faptul ca “Volumul total al rezervorului trebuie sa asigure in caz de avarie la obiectele amonte de rezervor, consumul zilnic maxim al cerintei de apa (Qs zi max) pentru minim 12 ore”.

In data de 27.11.2025, anterior producerii evenimentelor, atat la Hidro Prahova S.A.(adresa nr.6200/27.11.2025), cat si la Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. (adresa nr.6201/27.11.2025), li s-a reamintit despre aceasta obligatie. Depunem aceste adrese.

Totodata, Administratia Nationala Apele Romane avea posibilitatea si era obligata sa opreasca lucrarile de golire a barajului tinand seama de avaria majora a conductei de la B.A.C. Lunca Mare adusa la cunostinta inca din 31.01.2025 prin „Raport anual de sinteza privind urmarirea comportarii constructiilor din exploatarea E.S.Z. Prahova S.A. in anul 2024”, raport inaintat sub nr. 441/31.01.2025 catre Administratia Nationala Apele Romane, iar obligatia de reparatie capitala a conductei revine Administratiei Nationale Apele Romane conform contract de operare, precum si starea generala a B.A.C. Lunca Mare (astfel cum reiese din raportul de expertiza tehnica) care necesita executarea lucrarilor de investitii cu prioritate si maxima urgenta astfel cum si-a asumat Administratia Nationala

Apele Romane incepand cu anul 2021, dar nerealizata pana la data prezentei din motive necunoscute de societate si care nu au legatura cu subscrisa societate.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Chitescu Bogdan Stefan



# Informare Situatie Paltinu



**From** Roxana Adam <roxana.adam@daib.rowater.ro>  
**To** dispecerat@eszph.ro <dispecerat@eszph.ro>  
**Date** 2025-10-29 15:36

 ESZ PH informare situatie Paltinu.pdf (~791 KB)

Va rugam, sa confirmati primirea.

Cu stima,

ADAM DOINA ROXANA

Sef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița

Phone +40 238 725 446 Phone +40 722724781

Web: <http://buzau-ialomita.rowater.ro>

Email: [Roxana.adam@daib.rowater.ro](mailto:Roxana.adam@daib.rowater.ro)

Email alternativ: [oglaviana@gmail.com](mailto:oglaviana@gmail.com)

str. Bucegi, nr. 20 Bis, Buzău

This email was scanned by Bitdefender



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
**APELE ROMÂNE**  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA



**Direcția Tehnică Exploatare, Mentenanță a ISNGA și Investiții**  
**Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA**

**A.N. "APELE ROMÂNE"**  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  
BUZĂU - IALOMIȚA  
Înreg. Nr. DTME - ELCP / 18262  
Din 29.10.2025

**Către: S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.**

**Spre știință: A.N. „Apele Române”**

**Referitor la: coborâre nivel în acumularea Paltinu**

În data 17.06.2025, la barajul Paltinu s-au efectuat manevrele de deschidere pentru evacuarea unor volume de apă prin golirea de fund GF2, conform regulamentului de exploatare. La scurt timp de la efectuarea manevrei de deschidere s-a constatat ca accesul în golirea de fund GF2 a fost blocat.

Pentru remedierea situației, ABA Buzău - Ialomița a contractat UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, care în prima etapă, în perioada 18-20 septembrie 2025, a efectuat o inspecție subacvatică cu ROV, cu personal specializat. Rezultatele inspecției au indicat faptul că sistemul de admisie al galeriei GF2, precum și batardourile, prezintă o înfundare totală cu sedimente care afectează funcționalitatea structurii.

În data de 22.10.2025, o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, A.N. „Apele Române”, A.B.A. Buzău-Ialomița, S.G.A. Prahova, S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. - S.H. Curtea de Argeș, S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., s-a deplasat la barajul Paltinu pentru a clarifica aspectele referitoare la situația GF 2 și pentru a stabili măsurile imediat următoare pentru remedierea situației.

În urma analizei situației și a discuțiilor purtate s-a convenit că este imperios necesară continuarea coborârii nivelului în lac până la cota optimă realizării lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2, dar și măsuri ulterioare pentru menținerea funcțiilor principale ale acumulării Paltinu : alimentarea cu apă a populației și industriilor, atenuarea undelor de viitură și apărarea împotriva inundațiilor a zonelor din aval și producerea de energie electrică.

**Nivelului optim în acumulare, pentru desfășurarea lucrărilor de decolmatare cu echipa de scafandrii, este 603 - 604 mdMN (cu cca 3-4 m peste nivelul minim energetic).**

**Adresă de corespondență:**

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău  
Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447  
Fax: +4 0238 427 237  
Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007  
Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198  
Trezoraria Buzău

Avand in vedere ca cele doua goliri de fund, care echipeaza barajul Paltinu, sunt blocate, asigurarea volumelor de apa pentru alimentarea cu apă (principala funcție a acumulării) se poate realiza doar prin CHE Paltinu.

În perioada de coborâre a nivelului în lac și mai ales în perioada de execuție a lucrărilor de decolmatare a acesului în GF2 există riscul creșterii turbidității apei evacuate din acumulare. În aceste condiții, se vor aplica măsurile prevăzute în Convenția de exploatare nr. 22773/27.11.2017, cap II.2 *Funcționarea în condiții speciale*.

Facem precizarea că, reprezentanții S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (dl. Marius CHESCA - Șef SH Voila și dl Mihnea BAN - Șef Stație de Tratare Voila, participanți la ședința din 22.10.2025, au luat cunoștință de situația precizată mai sus.

D [REDACTED]  
ing. Marilena STOIAN



**Adresă de corespondență:**

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău  
Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447  
Fax: +4 0238 427 237  
Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007  
Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198  
Trezoreria Buzău

# FW: MINUTA



**From** <marius.chesca@eszph.ro>  
**To** <razvan.radu@eszph.ro>, <madalina.dobre@eszph.ro>  
**Date** 2025-10-27 11:57

 Minuta intalnirii 22.10.2025 Baraj Paltinu.docx (~27 KB)

Buna ziua!

Va transmit anexat minuta pe care am primit-o astazi. Am vorbit cu Dana Fratila – Sefa Baraj Paltinul , care ne-a invitat ( la urgenta, sa asistam la discutie si sa spunem necesarul de apa ), i-am trasmis urmataoarele:

1. Nu pot sa semnez o minuta despre care conducere nu stie ( NU AM DREPT DE SEMNATURA EXTERN)
2. La aceasta (discutie) minuta nu am participat de la inceput.

---

**From:** Baraj Paltinu <bpaltinu@yahoo.ro>  
**Sent:** Monday, October 27, 2025 10:59 AM  
**To:** marius.chesca@eszph.ro  
**Subject:** MINUTA

## **Minuta întâlnirii din data de 22 Octombrie 2025**

Referitor: situație baraj si acumulare Paltinu/ deblocare GF 2

### Participanți:

*MMA, DGape/CONSIB: Conf. univ. dr. ing. Altan ABDULAMIT, Șef Serviciu Siguranța construcțiilor hidrotehnice*

*ANAR: dna. Ionela-Marinela ILIESCU-Director MLH, Dl Sorin RANDAȘU - Director SSU, dl Robert KILIKIDIS - Șef Serviciu RPEUCCM, Dna Liliana Enciu - Serviciu UCC, dl. Razvan BOGZIANU - Serviciu UCC,*

*ABA Buzău Ialomița: Dna Marilena Stoian- Director, dl Adrian POPA - Director E.M. ISNGA, dna Doina Roxana ADAM - Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA, dl Gheorghe BEDREAGĂ - Responsabil UCC,*

*SGA PH: dl Gheorghe CIUREA Director, dl Inginer Sef Adrian Gradinaru, dna Egreta BASSI - Șef serviciu Exploatare, dna Mihaela PASCU - inginer Exploatare, dna Daniela Fratila - Șef Serviciu Formația Baraj Paltinu.*

### Invitați:

*dl. Alexandru DOLDUR - Director General UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, reprezentanți Nemo Pro Diving*

*dl. Dragoș RĂDUICĂ -Șef UHE Buzău ( Hidroelectrica)*

*dl. Ciprian ANDREI - Șef Secția Exploatare Buzău - Nord - Prahova (Hidroelectrica)*

*dl. Marius CHESCA - Șef SH Voila (S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.),*

*dl Mihnea BAN - Șef Stație de Tratare Voila (S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.)*

### Locație: Baraj Paltinu, Prahova

Părțile s-au întrunit pentru a propune modul de acțiune pentru remedierea situației GF 2- Barajul Paltinu urmare a evenimentelor din data 17.06.2025.

Au fost analizate rezultatele din Raportul de inspecție subacvatică realizat de UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR, prin Nemo Pro Diving.

Aspectele au fost discutate punctual, astfel:

1. În deschiderea ședinței, UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA prin reprezentanții Nemo Pro Diving au făcut o scurta prezentare a echipamentului utilizat la realizarea inspecției subacvatice din data de 19.09.2025, precum si a modului de realizare a inspecției prin care s-au obținut rezultatele care au stat la baza documentației înaintate de către UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, în data de 07.10.2025, conform Contractului de servicii nr. 148c/15.09.2025, respectiv : Raportul de inspecție subacvatică/Recomandări ale UGC privind soluția tehnică de remediere a situației/Deviz estimativ pentru lucrările de remediere a situației.

2. Etapele de acțiune în perioada următoare vor fi după cum urmează:

- a. Continuarea coborârii nivelului în lac până la cota propusă pentru intervenția cu echipa de scafandri;
- b. Inspectarea zonei de interes cu echipa de scafandri. Observațiile vor fi discutate cu toate părțile și se vor lua decizii de acțiune pentru continuarea intervențiilor pentru remedierea situației;
- c. Realizării lucrărilor Etapei II, conform Raportului de Inspecție subacvatică întocmit conform Contractului de servicii semnat între Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, respectiv: Decolmatarea tehnologică locală în zona GF2 (îndepărtarea aluviunilor compacte, sedimente); Scoaterea batardourilor și predarea către beneficiar; Inspectia subacvatică pentru identificarea și localizarea grătarelor (603-605 mdMN).

Conform Raportului de Inspecție subacvatică cota optimă pentru realizarea lucrărilor este de 603 mdMN (Nivelul maxim al acumulării va fi de 30 m față de marginea inferioară a prizei golirii de fund 2).

Reprezentanții Hidroelectrica și-au exprimat sprijinul în asigurarea tranzitării volumelor de apă necesare Stației de Tratare a Apei Voila, prin grupurile hidroenergetice ale CHE Paltinu (cu sau fără producere de energie electrică).

S-a atras atenția asupra faptului că există riscul creșterii turbidității apei evacuate, pe perioada execuției lucrărilor menționate în raportul de inspecție subacvatică. Reprezentanții ESZ Prahova au luat cunoștință de situație.

Pentru asigurarea alimentării cu apă în aval, s-a agreeat cu echipa de scafandri (Nemo Pro Diving), realizarea lucrărilor la cota 605 mdMN (32 m coloana de apă).

*Acțiune:* Realizarea Programului de Exploatare lunar a acumulării Paltinu, astfel încât nivelul în acumulare să atingă cota de 605 mdMN.

*Responsabil:* SGA Prahova/ABABI și ANAR

### 3. Asigurarea finanțării pentru realizarea Etapei II, conform Devizului estimativ în Raportul de Inspecție subacvatic

Având în vedere prevederile OUG 52/01.10.2025 privind sistarea lucrărilor pe Titlul 20, s-a luat decizia realizării lucrărilor în regim de Situație de Urgență generată de riscul iminent privind întreruperea alimentării cu apă pentru populație și industrie.

*Acțiune:* Declararea situației de urgență - emitere Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) privind aprobarea efectuării lucrărilor în regim de urgență, în conformitate cu Ordinul Comun MAP/MAI 459/78/2019 art.20 alin 2 lit.b.

*Responsabil:* SGA Prahova

### 4. Deblocarea accesului în GF2

*Acțiune:* Se va demara procedura de achiziție și încheierea Contractului de execuție a lucrărilor, după obținerea finanțării

*Responsabil:* ABA Buzău - Ialomița

5. Reabilitarea vanei de lucru de la GF2 pentru asigurarea condițiilor de lucru pentru echipa de scafandrii (în situația actuală există pierderi de apă din cauza neetanșeității).

Acțiune: Se va demara procedura de achiziție și încheierea Contractului de execuție a lucrărilor după obținerea finanțării.

*Responsabil:* ABA Buzău - Ialomița

#### 6. Alte precizări:

Reprezentanții Hidroelectrică au făcut precizarea că având în vedere nivelul scăzut din acumulare, se vor executa lucrări de decolmatare a prizei energetice.

ABA Buzău - Ialomița va informa utilizatorii din aval și autoritățile locale referitor la situația creată și măsurile întreprinse și dispuse.

#### 7. Acțiuni viitoare:

- punerea în funcțiune a golirii de fund GF 1;

- decolmatarea cuvetei lacului pe sectorul GF 2 - GF1 pentru asigurarea condițiilor de exploatare a acumulării în vederea menținerii funcției principale de alimentare cu apă a populației și industriilor. În situația actuală nivelul talvegului este peste cota de acces în GF1, GF2 și priza energetică.

*Responsabil:* SGA Prahova/ABABI/ANAR

#### *Semnături:*

MMAP, DGAp/CONSIB

Conf. univ. dr. ing. Altan ABDULAMIT

ANAR:

Director MLH: dna. Ionela-Marinela ILIESCU

Director SSU: dl Sorin RÂNDAȘU

Șef Serviciu RPEUCCM : dl Robert KILIKIDIS

Serviciu UCC: Dna Liliana ENCIU

dl. Razvan BOGZIANU,

ABA Buzău Ialomița

Director: Dna Marilena STOIAN

Director E.M. ISNGA. I: dl Adrian POPA

Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA: dna Doina Roxana ADAM ,

Responsabil UCC - dl Gheorghe BEDREAGĂ

SGA PH

Director: dl Gheorghe CIUREA

Inginer Șef: dl Adrian GRĂDINARU,

Șef serviciu Exploatare: dna Egreta BASSI

inginer Exploatare: dna Mihaela PASCU

Șef Serviciu Baraj Paltinu: dna Daniela FRĂȚILĂ

**Invitați :**

General UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA

dl. Alexandru DOLDUR - Director,

reprezentanți Nemo Pro Diving

Hidroelectrica SA

dl. Dragoș RĂDUICĂ -Șef UHE Buzău

dl. Ciprian ANDREI - Șef Secția Exploatare Buzău - Nord - Prahova

S.C. E.S.Z. Prahova S.A.

dl. Marius CHESCA - Șef SH Voila

dl Mihnea BAN - Șef Stație de Tratare Voila

### *Informare*

*In data de 22.10.2025, am fost sunat de dna. Daniela Fratila - Sef Baraj Paltinu din cadrul SGA Prahova - ABA Buzau in jurul orei 12:00 sa ma deplasez la Baraj Voila pentru a asista la o discutie. Impreuna cu subsemnatul s-a deplasat si dl. Mihnea Ban – Sef Statie STA Voila din cadrul societatii.*

*Participantii discutiei au fost :*

*MMAF, DGApe/CONSIB: Conf. univ. dr. ing. Altan ABDULAMIT, Şef Serviciu Siguranţa construcţiilor hidrotehnice*

*ANAR: dna. Ionela-Marinela ILIESCU-Director MLH, Dl Sorin RANDAŞU - Director SSU, dl Robert KILIKIDIS – Şef Serviciu RPEUCCM, Dna Liliana Enciu - Serviciu UCC, dl. Razvan BOGZIANU - Serviciu UCC,*

*ABA Buzău Ialomiţa: Dna Marilena Stoian- Director, dl Adrian POPA - Director E.M. ISNGA, dna Doina Roxana ADAM – Şef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA, dl Gheorghe BEDREAGĂ – Responsabil UCC,*


*SGA PH: dl Gheorghe CIUREA Director, dl Inginer Sef Adrian Gradinaru, dna Egreta BASSI – Şef serviciu Exploatare, dna Mihaela PASCU – inginer Exploatare, dna Daniela Fratila – ŞefServiciu Formaţia Baraj Paltinu.*

*Discutia era inceputa neparticipand decat la o parte din aceasta.*

*Ulterior am primit prin intermediul e-mail-ului o minuta in data de 27.10.2025 unde apaream ca si invitati.*

*In data de 27.10.2025 am anutat conducere in scris despre aceasta minuta.*

*Ing. Chesca Marius*



EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA-  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos. Paltinului nr. 19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR. 1643. DATA: 28.11.2025

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       |
| X | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

- clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018
- pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001
- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017
- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002
- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1. Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2. Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

DATA : 28.11.2025

| Nr crt | Ora prelev/ analizei   | Proba                     | Denumire analiza | U.M | Limite admise | Rezultate |
|--------|------------------------|---------------------------|------------------|-----|---------------|-----------|
| 1      | 07.15.30<br>28.11.2025 | Apa bruta<br>fara potabil | Turbiditate      | UNT |               | 7700      |
|        |                        |                           |                  |     |               |           |
|        |                        |                           |                  |     |               |           |
|        |                        |                           |                  |     |               |           |
|        |                        |                           |                  |     |               |           |
|        |                        |                           |                  |     |               |           |
|        |                        |                           |                  |     |               |           |

Intocmit:

Funcție Biolog  
Nume Simca  
Prenume Andrei  
Semnatura

Verificat

Funcție Ing. ch.  
Nume Albu  
Prenume Ioana  
Semnatura

Aprobat

Funcție S. L. Lb.  
Nume Galagan  
Prenume Daniela  
Semnatura

Am primit

Funcție S. L. Lb.  
Nume Chiriac  
Prenume Iuliana  
Semnatura

## Operații efectuate

Tehnologia de tractare nu mai poate să asigure  
livrarea de apă în cerințele legale și contractuale.

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Sef lab.  
Golegan  
Dumitru

## Rezultatul acțiunii 28. 11. 2025

Începând cu ora 15<sup>30</sup> s-au efectuat manevre  
de închidere stăvie S. F. W. Veilo fir potabil.

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Sef tură.  
CHIRU  
IULIAN

SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA - LABORATOR CALITATEA APEI VOILA  
Șoseaua Paltinului nr.63, Câmpina, Tel. 0769074796

## RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1644/ DATA: 28.11.2025

**BENEFICIAR- Exploatare Sistem Zonal Prahova**

**PROBA DE ÎNCERCAT** - apă brută Doftana/cod probă: BP 08.28.11

**Prelevare:** - punct de prelevare - **Intrare Stație Tratare VOILA**

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024,  
SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007
- prelevatorul -Laborator Calitatea Apei Voila

**Data prelevării probei: 28.11.2025 ora 8:00**

**Data recepției probei: 28.11.2025 ora 8:30**

**Data executării încercării: 28.11.2025 - 29.11.2025**

**Conditii meteo: Innorat ; temperatura de afara: 6°C**

### NOTE:

- 1.Acest raport de încercare se referă numai la proba de apă specificată.
- 2.Se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare fără aprobarea emitentului

| NR. CRT | DENUMIREA ÎNCERCĂRII                     | METODA DE ÎNCERCARE   | Limite adm. Cf. NTPA-013 Categ a-2-a | REZULTAT |
|---------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|
| 1       | <b>Bacterii coliforme</b><br>(UFC/100ml) | SR EN ISO 9308-2/2012 | <b>5000</b>                          | 11580    |
| 2       | <b>Escherichia coli</b><br>(UFC/100ml)   | SR EN ISO 9308-2/2012 | <b>2000</b>                          | 1360     |
| 3       | <b>Enterococi</b><br>(UFC/100ml)         | Enterolert -E         | <b>1000</b>                          | 1350     |
| 4       | <b>Turbiditate</b><br>(UNT)              | SR EN ISO 7027-1/2016 | -                                    | 4800     |

### Inginer chimist

Nume: Tîrboiu

Prenume:Alina

Semnătura

### Biolog

Nume: Șincă

Prenume: Anda

Semnătura

### Șef de laborator

Nume: Gologan

Prenume: Daniela

Semnătura

**RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1644/ DATA 28.11.2025**

**S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.**  
**SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI VOILA**  
 Sos. Paltinului nr. 19 Tel. 0769074796

**RAPORT DE INCERCARE NR 1611...DATA 28.11.2025**

**BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA**

**PROBE DE ANALIZAT.-B-apa bruta suprafata/D1-apa decantata fir 1/D2 -apa decantata fir 2/ F-apa filtrata fir 2/**

**CL -apa clorinata /FP<sub>1</sub> (i=1,12)-filtre linie potabila/ FI<sub>1</sub> (i=1,14)-filtre linie industriala**

**PRELEVARE:- punct de prelevare:B-intrare Statie tratare/D1- bazin tampon hala filtre 1/D2 -bazin apa decantata hala filtre 2/**

**F-rezervor fir 2/CL-rezervor fir 1; FP<sub>1</sub> (i=1,12)-coridor de filtre -linie potabila- FI<sub>1</sub> (i=1,14)-coridor de filtre -linie industriala**  
**-metoda de prelevare- SR EN ISO 5667 -5/ 2017**

**- prelevatorul-laborator C.A Voila**

**Data primirii probei-conform tabelului de rezultate**

**Data executarii analizei-zilnic -la aceeași data/ora cu cea a primirii probei**

**REZULTATE : L.M.A-LUNITA MAXIM ADMISA**

| Data : 28.11.2025 (07-1800) |                     |                 |      |      |      |     |      |               |      |      |      |      |      |                           |      |     |                   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|------|------|------|-----|------|---------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|-----|-------------------|
| Nr crt                      | Ora prelev/analizei | Turbiditate-NTU |      |      |      |     |      | Ph-unitati Ph |      |      |      |      |      | Clor rezidual liber- mg/l |      |     | Aluminiu- mg/l CL |
|                             |                     | BP              | BI   | D1   | D2   | F   | CI   | B             | D1   | D2   | F    | CI   | DP   | DI                        | CL   |     |                   |
| 1                           | 07                  | 6700            | 7600 |      |      |     | 0,82 | 7,82          | 7,10 | 7,23 | 7,33 |      |      |                           | 0,88 |     |                   |
| 2                           | 08                  | 4800            | 7100 | 16,9 | 17,1 | 3,4 | 0,80 |               |      |      |      | 7,23 | 0,79 | 0,60                      | 0,85 | 7,2 |                   |
| 3                           | 09                  | 4500            | 5000 |      |      |     | 0,81 |               |      |      |      |      |      |                           | 0,86 |     |                   |
| 4                           | 10                  | 4400            | 5700 | 17,0 | 31,0 | 2,9 | 0,81 |               | 6,86 |      |      |      |      |                           | 0,87 |     |                   |
| 5                           | 11                  | 4600            | 5000 |      |      |     | 0,82 |               |      |      |      |      |      |                           | 0,70 |     |                   |
| 6                           | 12                  | 5000            | 4700 | 20,0 | 29,8 | 3,4 | 0,85 | 7,81          | 6,85 | 7,40 | 7,36 | 7,16 | 1,00 | 0,54                      | 0,74 |     |                   |
| 7                           | 13                  | 4400            | 4700 |      |      |     | 0,89 |               |      |      |      |      |      |                           | 0,78 |     |                   |
| 8                           | 14                  | 5100            | 5800 | 23,7 | 28,1 | 4,0 | 0,91 |               | 6,86 | 7,32 |      |      |      |                           | 0,80 |     |                   |
| 9                           | 15                  | 6600            | 6500 |      |      |     | 0,95 |               |      |      |      |      |      |                           | 0,81 |     |                   |
| 10                          | 16                  | 4000            | 4700 | 21,3 | 19,0 | 3,0 | —    | 7,70          | 6,95 | 7,30 | 7,27 | —    | 0,69 | 0,54                      | 0,85 |     |                   |
| 11                          | 17                  | 3100            | 4400 |      |      |     | —    |               |      |      |      |      |      |                           | —    |     |                   |
| 12                          | 18                  | 3700            | 4250 | 22,5 | 18,8 | 2,4 | —    |               | 7,03 | 7,26 |      |      |      |                           | —    |     |                   |

Pag 1 din 2

ora 15<sup>30</sup> - Turbiditate apa bruta intrare bazin amestec 1/2 L potabil - 7700 UNT  
 - S-a emis raport de neconformitate calitate apa bruta fir potabil nr. 1643/28.11.2025  
 - S-a listat livrarea apei potabile incepand cu ora 15<sup>30</sup>

| Ora prelev/analizei | Turbiditate N.T.U  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|---------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | FP 1               | FP 2 | FP 3 | FP 4 | FP 5 | FP 6 | FP 7 | FP 8 | FP 9 | FP 10 | FP 11 | FP 12 |       |       |
| 800                 | 0,9                | -    | -    | 0,9  | 0,9  | -    | 0,8  | -    | 0,9  | 0,9   | 0,6   | -     |       |       |
| 1400                | 0,5                | -    | -    | 0,3  | 0,6  | -    | -    | 0,9  | 0,8  | 0,5   | 0,5   | -     |       |       |
| Ora prelev/analizei | Turbiditate N.T.U. |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|                     | F1 1               | F1 2 | F1 3 | F1 4 | F1 5 | F1 6 | F1 7 | F1 8 | F1 9 | F1 10 | F1 11 | F1 12 | F1 13 | F1 14 |
| 0800                | -                  | 0,8  | 0,7  | 3,0  | -    | 2,6  | 1,8  | 0,5  | 0,7  | 1,4   | -     | 0,8   | -     | -     |
| 1400                | -                  | 1,3  | 1,3  | 4,1  | -    | 3,2  | 2,0  | 1,5  | 2,0  | 4,1   | -     | 1,0   | -     | -     |

| Ora prelev/analizei | CLOR REZIDUAL LIBER-<br>mg/l |       | Ora prelev/analizei | Turbiditate N.T.U |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------|------|------|--|--|--|--|
|                     | CL-R1                        | CL-R2 |                     | DR1               | DR2  | DS1  | DS2  |  |  |  |  |
| 800                 | 1,45                         | 0,7   | 800                 | 16,2              | 20,4 | 22,0 | 14,4 |  |  |  |  |
| 1600                | 1,3                          | 0,56  |                     |                   |      |      |      |  |  |  |  |
| 1600                | 1,01                         | 0,44  |                     |                   |      |      |      |  |  |  |  |

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012

-aluminiu - SR ISO 10566/2001

NOTE: 1. Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2. Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

Intocmit:  
Funcție *Ing. Ime.*  
Nume *Albu*  
Prenume *Teodora*  
Semnatura

verificat  
Funcție *Ing. Ime.*  
Nume *Albu*  
Prenume *Teodora*  
Semnatura

Aprobat  
Funcție *Ing. Dob*  
Nume *Golegan*  
Prenume *Adriana*  
Semnatura

Am primit  
beneficiar  
Funcție *Ing. Tudor*  
Nume *Chiriac*  
Prenume *Juliana*  
Semnatura

SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA - LABORATOR CALITATEA APEI VOILA  
Șoseaua Paltinului nr.63, Câmpina, Tel. 0769074796

## RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1646/ DATA: 29.11.2025

**BENEFICIAR- Exploatare Sistem Zonal Prahova**

**PROBA DE ÎNCERCAT** - apă brută ieșire Baraj Paltinu/cod probă: P 08.29.11

**Prelevare:** - punct de prelevare – ieșire Baraj Paltinu  
- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024,  
SR ISO 5667-5/2017  
- prelevatorul -Laborator Calitatea Apei Voila

**Data prelevării probei:** 29.11.2025 ora 8:00

**Data recepției probei:** 29.11.2025 ora 8:30

**Data executării încercării:** 29.11.2025 - 29.11.2025

**Condiții meteo:** Innorat ; temperatura de afara: 4°C

### NOTE:

- 1.Acest raport de încercare se referă numai la proba de apă specificată.
- 2.Se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare fără aprobarea emitentului

| NR. CRT | DENUMIREA ÎNCERCĂRII | METODA DE ÎNCERCARE   | Limite adm. Cf. NTPA-013 Categ a-2-a | REZULTAT |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|
| 1       | Turbiditate (UNT)    | SR EN ISO 7027-1/2016 | -                                    | 9000     |

### Inginer chimist

Nume: Tîrboiu

Prenume:Alina

Semnătura

### Biolog

Nume: Șincă

Prenume: Anda

Semnătura

### Șef de laborator

Nume: Gologan

Prenume: Daniela

Semnătura

**RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1646/ DATA 29.11.2025**

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos. Paltinului nr. 19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1648 DATA 29.11.2025

|   |                                                                                                  |                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| X | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       | apa bruta intrare Cac Voila |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |                             |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |                             |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |                             |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1.Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

| DATA : 29.11.2025 |                                 |                             |                  |      |               |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------|-----------|
| Nr crt            | Ora prelev/ analizei            | Proba                       | Denumire analiza | U.M  | Limite admise | Rezultate |
| 1                 | 29.11.2025 ora 14 <sup>30</sup> | Apa bruta intrare Cac Voila | Turbiditate      | UNIT |               | 10500     |
|                   |                                 |                             |                  |      |               |           |
|                   |                                 |                             |                  |      |               |           |
|                   |                                 |                             |                  |      |               |           |
|                   |                                 |                             |                  |      |               |           |

emitent:  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Verificat  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Aprobat  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Am primit  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

**Operații efectuate**

Functia  
Nume  
Prenume  
Semnatura

**Rezultatul actiunii**

Functia  
Nume  
Prenume  
Semnatura

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos. Paltinului nr. 19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1647 DATA 29.11.2025

|   |                                                                                                  |                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ✓ | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       | Apa Bruta izire Baraj Paltin |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |                              |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |                              |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |                              |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

- clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018
- pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001
- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017
- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002
- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

- 1.Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate
- 2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

| DATA : 29.11.2025 |                        |                                 |                  |     |               |           |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----|---------------|-----------|
| Nr crt            | Ora prelev/ analizei   | Proba                           | Denumire analiza | U.M | Limite admise | Rezultate |
| 1                 | ora 1430<br>29.11.2025 | Apa Bruta<br>izire Baraj Paltin | Turbiditate      | UNT |               | 175 000   |
|                   |                        |                                 |                  |     |               |           |
|                   |                        |                                 |                  |     |               |           |
|                   |                        |                                 |                  |     |               |           |
|                   |                        |                                 |                  |     |               |           |
|                   |                        |                                 |                  |     |               |           |
|                   |                        |                                 |                  |     |               |           |
|                   |                        |                                 |                  |     |               |           |

Intocmit:  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Verificat  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Aprobat  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Am primit  
Funcție  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Operații efectuate

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

Rezultatul acțiunii

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos. Paltinului nr. 19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 652, DATA 29.11.2025

|                                     |                                                                                                  |                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       | Apa brută ieșire Baraj Paltin |
| <input type="checkbox"/>            | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |                               |
| <input type="checkbox"/>            | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |                               |
| <input type="checkbox"/>            | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |                               |

BENEFICIAR S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeași data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1. Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2. Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

DATA : 29.11.2025

| Nr crt | Ora prelev/ analizei   | Proba                            | Denumire analiza | U.M  | Limite admise | Rezultate |
|--------|------------------------|----------------------------------|------------------|------|---------------|-----------|
| 1      | ora 1900<br>29.11.2025 | Apa brută ieșire<br>Baraj Paltin | Turbiditate      | UNIT |               | 226700    |
|        |                        |                                  |                  |      |               |           |
|        |                        |                                  |                  |      |               |           |
|        |                        |                                  |                  |      |               |           |
|        |                        |                                  |                  |      |               |           |
|        |                        |                                  |                  |      |               |           |

emitent:  
Funcție Biolog  
Nume Simca  
Prenume Ando  
Semnatura

Verificat  
Funcție Ing. ch.  
Nume Clătescu  
Prenume Maria  
Semnatura

Aprobat  
Funcție Șef lab.  
Nume Gologan  
Prenume Daniela  
Semnatura

Am primit  
Funcție Șef Sistem  
Nume Clătescu  
Prenume Chesa  
Semnatura

**Operatii efectuate**

Functia  
Nume  
Prenume  
Semnatura

**Rezultatul actiunii**

Functia  
Nume  
Prenume  
Semnatura

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos. Paltinului nr.19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1653 DATA 29.11.2025

|   |                                                                                                  |                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| X | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       | Apa brută intrare Lac Voila |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |                             |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |                             |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |                             |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeași data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1.Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

| DATA : 29.11.2025 |                        |                             |                  |      |               |           |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------|-----------|
| Nr crt            | Ora prelev/ analizei   | Proba                       | Denumire analiza | U.M  | Limite admise | Rezultate |
| 1                 | 08a 1900<br>29.11.2025 | Apa brută intrare Lac Voila | Turbiditate      | UNIT |               | 9260      |
|                   |                        |                             |                  |      |               |           |
|                   |                        |                             |                  |      |               |           |
|                   |                        |                             |                  |      |               |           |
|                   |                        |                             |                  |      |               |           |
|                   |                        |                             |                  |      |               |           |
|                   |                        |                             |                  |      |               |           |

Intocmit:  
Funcție Biolog  
Nume Iuca  
Prezume Anda  
Semnatura

Verificat  
Funcție Ing. ch.  
Nume Mădălina  
Prezume Dana  
Semnatura

Aprobat  
Funcție Ing. Lab  
Nume Gologan  
Prezume Daniela  
Semnatura

Am primit  
Funcție Ing. Sistem  
Nume Chiriac  
Prezume Clorin  
Semnatura

**Operatii efectuate**

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

**Rezultatul actiunii**

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos. Paltinului nr. 19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1654 DATA 30-11-2025

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |
| X | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1. Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2. Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

DATA : 30.11.2025

| Nr crt | Ora prelev/ analizei   | Proba                           | Denumire analiza | U.M  | Limite admise | Rezultate |
|--------|------------------------|---------------------------------|------------------|------|---------------|-----------|
| 1.     | ora 0200<br>30.11.2025 | Aps filtrator<br>fil industrial | TURBIDITATE      | UNIT |               | 17        |
|        |                        |                                 |                  |      |               |           |
|        |                        |                                 |                  |      |               |           |
|        |                        |                                 |                  |      |               |           |
|        |                        |                                 |                  |      |               |           |
|        |                        |                                 |                  |      |               |           |
|        |                        |                                 |                  |      |               |           |

Intocmit:  
Funcție Resp. inc  
Nume ulaișoi  
Prenume Oana  
Semnatura

Verificat  
Funcție Resp. inc  
Nume ulaișoi  
Prenume Oana  
Semnatura

Aprobat  
Funcție Jef/ob  
Nume Gologan  
Prenume Daniela  
Semnatura

Am primit  
Funcție Jef/uo  
Nume Clușu  
Prenume Iuliana  
Semnatura

## Operații efectuate

Tehnologia de tratare nu mai poate să asigure  
livrarea de apă în cantități legale și constructive.

Funcția Șef lab.  
Nume Gologan  
Prenume Daniela  
Semnatura 

## Rezultatul acțiunii 30. 11. 2025

Începând cu ora 02<sup>00</sup> s-au efectuat manevre  
de închidere slotul 3.5. A vaila fir industrial.

Funcția Șef Tură,  
Nume Căpitan  
Prenume IULIAN  
Semnatura 

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA-  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos.Paltinului nr.19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1656 DATA 30.11.2025

|   |                                         |                                                             |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| X | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC              | Ape brute ieșire Joraj Paltinu                              |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA       |                                                             |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA    | -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA | -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI          |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1.Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

| DATA :<br>30.11.2025 |                                    |                                      |                  |     |               |           |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----|---------------|-----------|
| Nr crt               | Ora prelev/ analizei               | Proba                                | Denumire analiza | U.M | Limite admise | Rezultate |
| 1                    | ora 10 <sup>00</sup><br>30.11.2025 | Ape brute<br>ieșire Joraj<br>Paltinu | Turbiditate      | UNT |               | 13700     |
|                      |                                    |                                      |                  |     |               |           |
|                      |                                    |                                      |                  |     |               |           |
|                      |                                    |                                      |                  |     |               |           |
|                      |                                    |                                      |                  |     |               |           |
|                      |                                    |                                      |                  |     |               |           |

Intocmit:

Funcție Resp. Inc

Nume Albu

Prenume Ioana

Semnatura

Verificat

Funcție Resp. Inc

Nume Duica

Prenume Simona

Semnatura

Aprobat

Funcție Șef lab

Nume Galogon

Prenume Danica

Semnatura

Am primit

Funcție Șef sistem

Nume Chesca

Prenume Marius

Semnatura

**Operatii efectuate**

Functia  
Nume  
Prenume  
Semnatura

**Rezultatul actiunii**

Functia  
Nume  
Prenume  
Semnatura

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA-  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos. Paltinului nr. 19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1657 DATA 30.11.2025

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC <u>Apă brută intrare Loc Voila</u>                                    |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |
|   | NEC INFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI      |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1. Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2. Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

| DATA :<br><u>30.11.2025</u> |                                                 |                                              |                    |            |               |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|
| Nr crt                      | Ora prelev/ analizei                            | Proba                                        | Denumire analiza   | U.M        | Limite admise | Rezultate   |
| 1                           | <u>ora 01<sup>00</sup></u><br><u>30.11.2025</u> | <u>Apă brută</u><br><u>Intrare Loc Voila</u> | <u>Turbiditate</u> | <u>UNT</u> |               | <u>1800</u> |
|                             |                                                 |                                              |                    |            |               |             |
|                             |                                                 |                                              |                    |            |               |             |
|                             |                                                 |                                              |                    |            |               |             |
|                             |                                                 |                                              |                    |            |               |             |
|                             |                                                 |                                              |                    |            |               |             |
|                             |                                                 |                                              |                    |            |               |             |

Intocmit:

Funcție Resp. Inc.

Nume Albu

Prenume Ioana

Semnatura

Verificat

Funcție Resp. Inc.

Nume Duică

Prenume Simona

Semnatura

Aprobat

Funcție Șef lab

Nume Gologan

Prenume Dan

Semnatura

Am primit

Funcție Șef sistem

Nume Chesca

Prenume Marina

Semnatura

**Operații efectuate**

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

**Rezultatul acțiunii**

Funcția  
Nume  
Prenume  
Semnatura

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA-  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos.Paltinului nr.19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1664 DATA 02.12.2025

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primiri probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1.Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

DATA : 02.12.2025

| Nr crt | Ora prelev/ analizei | Proba                       | Denumire analiza | U.M | Limite admise | Rezultate |
|--------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----|---------------|-----------|
| 1      | 13 <sup>00</sup>     | Apa bruta intrare Lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 43500     |
| 2      | 14 <sup>00</sup>     | Apa bruta intrare Lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 31200     |
| 3      | 15 <sup>00</sup>     | Apa bruta intrare Lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 41200     |
| 4      | 16 <sup>00</sup>     | Apa bruta intrare Lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 10000     |
| 5      | 17 <sup>00</sup>     | Apa bruta intrare Lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 3600      |
| 6      | 18 <sup>00</sup>     | Apa bruta intrare Lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 2100      |

Intocmit:

Funcție Biolog  
Nume Sima  
Prezume Tudor  
Semnatura

Verificat

Funcție Ing. ch.  
Nume Tereboiu  
Prezume Alina  
Semnatura

Aprobat

Funcție Sevlab  
Nume Golegan  
Prezume Daniela  
Semnatura

Am primit

Funcție Sevlab Sistem  
Nume Chesca  
Prezume elavins  
Semnatura

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA-  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos.Paltinului nr.19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1665 DATA 02.12.2025

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

- clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018
- pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001
- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017
- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002
- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1.Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

DATA : 02.12.2025

| Nr crt | Ora prelev/ analizei | Proba                          | Denumire analiza | U.M | Limite admise | Rezultate |
|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------------|-----------|
| 1      | 19 <sup>00</sup>     | Apă brută<br>intrare lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 2958      |
| 2      | 20 <sup>00</sup>     | Apă brută<br>intrare lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 1490      |
| 3      | 21 <sup>00</sup>     | Apă brută<br>intrare lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 693       |
| 4      | 22 <sup>00</sup>     | Apă brută<br>intrare lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 570       |
| 5      | 23 <sup>00</sup>     | Apă brută<br>intrare lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 485       |
| 6      | 24 <sup>00</sup>     | Apă brută<br>intrare lac Voila | Turbiditate      | UNT |               | 335       |

Intocmit:

Funcție Biolog  
Nume Iucă  
Prezume Iucă  
Semnatura Iucă

Verificat

Funcție Ing. ch.  
Nume Albu  
Prezume Albu  
Semnatura Albu

Aprobat

Funcție Șef lab  
Nume Gologan  
Prezume Gologan  
Semnatura Gologan

Am primit

Funcție Șef sistem  
Nume Chesca  
Prezume Chesca  
Semnatura Chesca

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA-  
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI  
Sos.Paltinului nr.19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR 1667 DATA 03.12.2025

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC                                                                       |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA                                                                |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile |
|   | NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI       |

BENEFICIAR-S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeasi data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

- clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018
- pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001
- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017
- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002
- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1.Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

| DATA : 03.12.2025 |                      |                                     |                  |     |               |           |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-----|---------------|-----------|
| Nr crt            | Ora prelev/ analizei | Proba                               | Denumire analiza | U.M | Limite admise | Rezultate |
| 1                 | 02 <sup>00</sup>     | Apa bruta<br>Jupiaze Boraj<br>Voila | Turbiditate      | UNT |               | 326       |
| 2                 | 06 <sup>00</sup>     | Apa bruta<br>Jupiaze Boraj<br>Voila | Turbiditate      | UNT |               | 187       |
|                   |                      |                                     |                  |     |               |           |
|                   |                      |                                     |                  |     |               |           |
|                   |                      |                                     |                  |     |               |           |
|                   |                      |                                     |                  |     |               |           |

Intocmit:

Funcție Biolog  
Nume *Șucan*  
Prenume *Anda*  
Semnatura *[Signature]*

Verificat

Funcție Ing chimist  
Nume *Albu*  
Prenume *Ioana*  
Semnatura *[Signature]*

Aprobat

Funcție Șef lab  
Nume *Giologan*  
Prenume *Dorinel*  
Semnatura *[Signature]*

Am primit

Funcție Șef sistem  
Nume *Chesca*  
Prenume *Marius*  
Semnatura *[Signature]*

Nr.6200/27.11.2025

**Către,**

**HIDRO PRAHOVA S.A.**

**str. Logofat Tautu, nr: 5, loc. Ploiesti, jud.Prahova**

Subscrisa EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A., cu sediul Comuna Blejoi, sat Blejoi, str.Republicii, nr.23 județul PRAHOVA, cod fiscal RO18856244, telefon 0244-512600, reprezentată legal prin Chitescu Bogdan-Stefan în calitate de DIRECTOR GENERAL, formulam prezentul:

### **RASPUNS**

Urmare adresei dumneavoastra nr.13984/2392/DT/25.11.2025 prin care solicitati informatii privind variatiile de presiune generate de scaderea volumul de apa furnizat in municipiul Campina, va comunicam urmatoarele:

1)Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita - Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova face manevre de continuare a coborarii nivelului in Barajul Paltinu pana la cota optimizarii realizarii lucrarilor de deblocare a golirii de fund GF2. Acest fapt influenteaza parametrii apei brute asigurate din Barajul Paltinu pentru tratare in scop potabil in Statia de Tratare a Apei Voila. In aceasta situatie in prezent Statia de Tratare a Apei Voila poate asigura apa tratata clorinata (potabila) conform cerintelor OG 7/2023 la un debit maxim de 300 l/s;

2)Situatia prezentata depinde de durata lucrarilor din Barajul Paltinu si parametrii apei brute, nu detinem in prezent informatii referitoare la durata estimata a acestei situatii;

3) Fata de debitul maxim de 300 l/s care poate fi asigurat la iesirea din STA Voila, in conditiile actuale ale parametrilor apei brute, putem sa va asiguram un debit total de 140l/s pentru toti consumatorii dumneavoastra din aval de STA Voila pana la Banesti (Sotriile, Campina, Brebu, Breaza, Telega, Banesti). Alimentarea cu apa a localitatilor Floresti si Calinesti poate fi

asigurata la un debit maxim de 20 l/s pentru fiecare numai in conditiile in care debitul maxim pe racordul Canton Baicoi pentru orasul Baicoi este de 50 l/s.

Nerespectarea acestor debite de apa maxime care pot fi asigurate in prezent influenteaza capacitatea de tratare a STA Voila si riscul ca apa tratata sa nu se mai poata incadra in cerintele OG7/2023 de potabilitate fapt ce va conduce la oprirea statiei de tratare.

Mentionam ca:

- debitul ramas asigura cerinta minima pentru restul beneficiarilor alimentati din sursa STA Voila pe conducta de aductiune Fir 1 Voila -N.H. Movila Vulpiei;
- regimul de functionare in exploatare al aductiunii Fir 1 Voila-N.H.Movila Vulpiei este gravitational.

Va reamintim ca fiecare operator de alimentare cu apa potabila trebuie sa aiba rezervoare de inmagazinare a unei rezerve de apa care sa asigure alimentarea utilizatorilor prin reseaua proprie de distributie .

Conform normativelor in vigoare volumul total al unui rezervor trebuie sa asigure in caz de avarie la obiectele amonte de rezervor, consumul zilnic maxim al cerintei de apa pentru minim 12 ore.”

Existenta permanenta a rezervei de apa in rezervoarele de inmagazinare diminueaza la minim timpul in care nu este asigurata alimentarea cu apa in situatii de exploatare deosebite.( hidro-meterologice, avarii).

In sprijinul prezentei depunem anexat adresa nr. 1969/22.04.2024, comunicata catre societatea dvs.

**Director General,  
Ing. Chitescu Bogdan Stefan**





**Către,**

**Operatorii de alimentare cu apă potabila**

Având în vedere situația hidro-meteorologică din ultima perioadă, în vederea evitării disfuncționalităților în alimentarea cu apă a populației, vă rugăm să vă asigurați rezerva de apă potabilă în rezervoarele proprii.


Vă reamintim că fiecare operator de alimentare cu apă potabilă trebuie să aibă rezervoare de înmagazinare a unei rezerve de apă care să asigure alimentarea utilizatorilor prin rețeaua proprie de distribuție .

Conform normativelor în vigoare “volumul total al unui rezervor trebuie să asigure, în caz de avarie la obiectele montate în amonte de rezervor, cel puțin consumul zilnic maxim al cerinței de apă pentru minim 12 ore.”

Existența permanentă a rezervei de apă în rezervoarele de înmagazinare diminuează la minim timpul în care nu este asigurată alimentarea cu apă în situații de exploatare deosebite(hidro-meteorologice, avarii).

Vă mulțumim și vă asigurăm că echipa Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. va depune toate eforturile pentru a livra o apă care să corespundă calitativ și cantitativ exigențelor dvs.

Director General,  
ing. Chitescu Bogdan Stefan



Nr.6201/27.11.2025

**Către,**

**Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.**

**B-dul. I.C. Bratianu, nr.50, Targoviste, judet Dambovita**

Referitor: alimentare din Fir 1 Voila - N.H.Movila Vulpii

Subscrisa EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A., cu sediul Comuna Blejoi, sat Blejoi, str. Republicii, nr.23, judetul Prahova, cod fiscal RO18856244, telefon 0244-512600, reprezentata legal prin Chitescu Bogdan-Stefan in calitate de DIRECTOR GENERAL, formulam prezentul:

### **RASPUNS**

Prin care va comunicam ca, Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita - Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova face manevre de continuare a coborarii nivelului in Barajul Paltinu pana la cota optimizarii realizarii lucrarilor de deblocare a golirii de fund GF2. Acest fapt influenteaza parametrii apei brute asigurate din Barajul Paltinu pentru tratare in scop potabil in Statia de Tratare a Apei Voila. In aceasta situatie **in prezent** Statia de Tratare a Apei Voila poate asigura apa tratata clorinata (potabila) conform cerintelor OG 7/2023 la un debit maxim de 300 l/s.

Deoarece situatia prezentata depinde de durata lucrarilor din Barajul Paltinu si parametrii apei brute, nu detinem in prezent informatii referitoare la durata estimata a acestei situatii.

Fata de debitul maxim de 300 l/s care poate fi asigurat la iesirea din STA Voila, in conditiile actuale ale parametrilor apei brute, putem sa va asiguram un debit maxim de 40l/s pentru localitatea Moreni.

Nerespectarea acestui debit de apa maxim care poate fi asigurat in prezent influenteaza capacitatea de tratare a STA Voila si riscul ca apa tratata sa nu se mai poata incadra in cerintele OG 7/2023 de potabilitate fapt ce va conduce la oprirea statiei de tratare.

Mentionam ca:


- debitul ramas asigura cerinta minima pentru restul beneficiarilor alimentati din sursa STA Voila pe conducta de aductiune Fir 1 Voila -N.H. Movila Vulpii (beneficiari care au fost notificati pentru reducerea debitului);
- regimul de functionare in exploatare al aductiunii Fir 1 Voila-N.H.Movila Vulpii este gravitational.

Va reamintim ca fiecare operator de alimentare cu apa potabila trebuie sa aiba rezervoare de inmagazinare a unei rezerve de apa care sa asigure alimentarea utilizatorilor prin reseaua proprie de distributie. Conform normativelor in vigoare volumul total al unui rezervor trebuie sa asigure in caz de avarie la obiectele amonte de rezervor, consumul zilnic maxim al cerintei de apa pentru minim 12 ore.”

Existenta permanenta a rezervei de apa in rezervoarele de inmagazinare diminueaza la minim timpul in care nu este asigurata alimentarea cu apa in situatii de exploatare deosebite.( hidro-meterologice, avarii).

In sprijinul prezentei depunem anexat adresa nr.1969/22.04.2024, comunicata catre societatea dvs.

**Director General,  
Ing.Chitescu Bogdan Stefan**





**Către,**

**Operatorii de alimentare cu apă potabila**

Având în vedere situația hidro-meteorologică din ultima perioadă, în vederea evitării disfuncționalităților în alimentarea cu apă a populației, vă rugăm să vă asigurați rezerva de apă potabilă în rezervoarele proprii.

Vă reamintim că fiecare operator de alimentare cu apă potabilă trebuie să aibă rezervoare de înmagazinare a unei rezerve de apă care să asigure alimentarea utilizatorilor prin rețeaua proprie de distribuție .

Conform normativelor în vigoare “volumul total al unui rezervor trebuie să asigure, în caz de avarie la obiectele montate în amonte de rezervor, cel puțin consumul zilnic maxim al cerinței de apă pentru minim 12 ore.”

Existența permanentă a rezervei de apă în rezervoarele de înmagazinare diminuează la minim timpul în care nu este asigurată alimentarea cu apă în situații de exploatare deosebite(hidro-meterologice, avarii).

Vă mulțumim și vă asigurăm că echipa Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. va depune toate eforturile pentru a livra o apă care să corespundă calitativ și cantitativ exigențelor dvs.

Director General,  
ing. Chitescu Bogdan Stefan

